

OBIEKT REFERENCYJNY 117

Kościół Św. Marcina, Krzeszowice

Wykonane prace

- renowacja elewacji

Typ obiektu / grupa

- obiekt sakralny

Opis obiektu

Neogotycki kościół położony w zachodniej części Krzeszowic nad Krzeszówką. Wcześniejsza świątynia istniała tu prawdopodobnie w 1337 roku. Obecną wzniesiono w latach 1832 i 1840-1844 według projektu Karola Perciera, Leonarda Fontaine i Karola Fryderyka Schinkla. Fasada wykonana jest z piaskowca, bryła kościoła - z cegły. Centralnym elementem fasady jest figura św. Michała Archanioła. Na szczycie fasady znajdują się również dwie ażurowe wieżyczki. Poniżej figury znajdują się duża rozeta doświetlająca wnętrze kościoła, po jej bokach umieszczono herby fundatorów: Piławę Potockich i Korczak Branickich. Poniżej znajdują się figury czterech ewangelistów.

(źródło: Wikipedia)

Wykonawca

Firma AC Konserwacja Zabytków,
Kraków

Realizacja

2000 r.

Zastosowane produkty / przebieg prac

Alkutex Fassadenreinigerpaste
Funcosil Steinfestiger 300
Funcosil Restauriermörtel

Funcosil SL
Funcosil WS
Funcosil LA Siliconfarbe
Aida Haftfest I

