

Kapitol, Hawanna/Kuba



© Rostislav Ageev - Fotolia.com Rostislav Ageev - Fotolia.com

Specyfikacja:

- **Inwestycja**
Renowacja elewacji tynkowanej ,
Renowacja elewacji z kamienia naturalnego
- **Typ obiektu**
Zabytki i cenne obiekty historyczne ,
Budynki biurowe i administracyjne ,
Ratusze
- **Adres obiektu**
, Hawanna/La Habana
- **Zakończenie robót**
2019
- **Zleceniodawca**
Dr. Eusebio Leal Spengler
- **Wykonawca**
Michael Diegmann
- **Czy możliwe jest zwiedzanie?**
nie

Opis

Kapitol w Hawanie został zbudowany w 1929 roku i otwarty 20 maja tego samego roku. Do 1959 r. służył jako siedziba władzy ustawodawczej. Obszar, na którym znajduje się Kapitol, był pierwotnie bagnem i był wykorzystywany w hiszpańskim okresie kolonialnym najpierw do kwaterowania niewolników, a później jako ogród botaniczny. Kapitol budowany był w latach 1926-1929. Szeroko zakrojona renowacja gmachu rozpoczęła się w 2010 roku. Od marca 2018 odwiedzający ponownie otrzymali dostęp do budynku. Ostateczne prace renowacyjne mają zostać zakończone przed obchodami 500-lecia założenia miasta w listopadzie 2019 roku. Wkrótce kubański parlament przeprowadzi się z powrotem do tego miejsca.

Problem:

W ciągu ostatnich 90 lat elewacja została silnie zanieczyszczona. Słońce wyspiarskiego państwa na Karaibach również silnie wpłynęło na elewację. Celem restauracji było zachowanie oryginalnej struktury i koloru. Należało również zapobiec ponownemu wchłanianiu wody i zanieczyszczeń.

Zastosowane systemy produktów / wolumen

› **Mączka szklana do urządzeń czyszczących**

Nr. art.: 5280



› **Funcosil FC**

Nr. art.: 0711



› **Color LA Fill Historic**

Nr. art.: 6471



Impressionen



©



©



©

Dalsze informacje:

<https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/1869>