Filharmonia Łabska, Hamburg



© Iwan Baan Iwan Baan

Specyfikacja:

- **Inwestycja**
  Renowacja elewacji ceglanej
- **Typ obiektu**
  Zabytki i cenne obiekty historycznie , Budynki biznesowe , Inne obiekty użyteczności publicznej , Domy wielorodzinne , Parkingi wielopoziomowe
- **Adres obiektu**
  , 20457 Hamburg
- **Zakończenie robót**
  2017
- **Czy możliwe jest zwiedzanie?**
  nie

Opis

Filharmionia Łabska to sala koncertowa w Hamburgu. Ze względu na opóźnienia w budowie i przekroczenie planowanych kosztów, już przed zakończeniem budowy stała się obiektem znanym w całych Niemczech.Dziś ten 110-metrowy budynek jest nowym punktem orientacyjnym hanzeatyckiego miasta. Znajduje się w dzielnicy HafenCity na prawym brzegu Łaby Północnej.Kaispeicher A, dawny magazyn kakao, herbaty i kawy wybudowany w 1963 roku, służył jako podstawa nowoczesnej szklanej konstrukcji. Cały budynek posiada 26 kondygnacji, przy czym do VIII piętra znajdują się one za starą ceglaną elewacją.W Filharmonii Łabskiej znajdują się sale koncertowe, hotel, restauracja, kilka kondominiów i wielopoziomowy parking.Ponadto Plaza ma 37 m wysokości, 80 m długości schody ruchome, które służą jako platforma widokowa z możliwością zwiedzania całego budynku. Plaza jest również poziomem dostępu do foyer sali koncertowej i do hotelu.W roku otwarcia w koncertach w Filharmonii Łabskiej uczestniczyło 850.000 osób, 4,5 mln osób odwiedziło Plaza jako platformę widokową, a ponad 70.000 osób wzięło udział w wycieczkach z przewodnikiem.

Problem:

Na powierzchniach elewacji Kaispeicher A występowały silne wykwity i nacieki wapienne, obie oznaki przenikania wilgoci. Obraz uszkodzeń wskazywał na brak odporności na mróz, jak również brak odporności na ulewny deszcz. Wymieniona elewacja wymagała kompleksowej ochrony przed mrozem i wilgocią, ale nie wolno było wprowadzać żadnych zmian wizualnych.

Zastosowane systemy produktów / wolumen

› Mączka szklana do urządzeń czyszczących
Nr. art.: 5280



› Funcosil FC pro
Nr. art.: 0703



› FM FS
Nr. art.: 0435



› Selectmix SBL
Nr. art.: 6747



› Clean WR
Nr. art.: 0675



Impressionen



©



©

Dalsze informacje:

https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/1875