



Instrukcja Techniczna Numer artykułu 6270

Add 01

(Acolan ADD 01)

Krzemooorganiczny dodatek poprawiający przy-
czepność na słabo chłonących podłożach

Obszary stosowania

Dodanie Add 01 poprawia przy-
czepność warstw podkładowych
i wyrównawczych, np. Epoxy Quick
Fill, na słabo chłonących podło-
żach mineralnych i ceramicznych.

Przygotowanie mieszanki

Add 01 dodaje się wraz z utwardza-
czem (składnik B) do żywicy Epoxy
Quick Fill (składnik A). Należy zach-
ować minimalny czas mieszania, wyno-
szący 3 minuty. Gotową mieszankę
nakłada się na przygotowane pod-
łoże zgodnie z zaleceniami zawar-
tymi w instrukcji technicznej dla
Epoxy Quick Fill, używając np.
gładkiej pacy stalowej.

Dane techniczne produktu

Postać:	płynna
Kolor:	bezbarwny
Zapach:	charakterystyczny
Gęstość (25°C):	1,07 g/cm ³

Wskazówki

Dalsze wskazówki dotyczące spo-
sobu stosowania wspomnianych
produktów zawarte są w aktual-
nych instrukcjach technicznych.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:
Puszki z blachy 0,15 kg.

Zużycie:
1 puszka na 10 kg Epoxy Quick Fill.

Składowanie:

W zamkniętych oryginalnych opako-
waniach, nie zmieszane, w miejscu
chronionym przed mrozem - co naj-
mniej 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpie-
czeństwa w transporcie, podczas skła-
dowania i stosowania oraz usuwania
i ochrony środowiska zawarte są
w aktualnej karcie charakterystyki.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.

